

А К Т

Обследования системы холодного водоснабжения жилого дома по адресу:

Меншиковский пр., д. 19

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – генеральный директор ООО «Артемида» Николаев В.А.

Члены комиссии:

Председатель ТСЖ Голубцов А.Н.

Мастер ООО «Артемида» Аугерт И.А.

Сантехник ООО «Артемида» Корж В.Д.

Составили настоящий акт на предмет технического состояния холодного водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: пр-т. Меншиковский д.19. Дом 1968 года постройки. В результате осмотра комиссия выявила следующее:

1. Подающая труба нижнего розлива диаметром 89мм подвержена сильной коррозией, местами имеются свищи. По всей длине трубы установлены хомуты.
2. Места врезок стояков и резьбовые соединения имеют коррозию.
3. Разводящий трубопровод имеет поверхностную коррозию по всей длине.
4. 40-50% запорной арматуры сильно повреждены коррозией.
5. Замену запорной арматуры произвести невозможно в связи с большим износом отходящих от трубопровода стояков.

Вывод комиссии: произвести частичную замену аварийного участка нижнего розлива холодного водоснабжения с заменой запорной арматуры длиной 96 метров в подвале парадных 5,6,7,8,9.

Председатель комиссии:

Николаев В.А.

Члены комиссии:

Голубцов А.Н.

Аугерт И.А.

Корж В.Д.